# 浊度检测操作说明书

| 品名 | 量程范围 | 方法号 |
| --- | --- | --- |
| 浊度检测 | 20-400 NTU | A003 |

## 原理

本方法参考中华人民共和国国家标准GB/T12151-2005，采用分光光度计测量被测水样透过光的强度进行测定。

## 注意事项

1. 按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
2. 待测水样有颜色时，应用0.15um滤膜过滤器过滤后测定。

## 使用方法




空白样的配置：取5.00mL纯水加入到试管内摇匀




待测样的配置：取5.00mL待测水样加入到其他试管内摇匀




测定：擦拭试管，放入空白样调零，再放入样品读数。