
铝（Al）比色卡mg/L(ppm)


0-2mg/L



0　0.05　0.1　0.2　0.5　1　2

反应时间 5分钟


铝（Al）比色卡快速检测包使用方法




1. 取水样3ml；



2. 滴加2滴铝B；




3. 滴加2滴铝C；



4. 摇晃至完全溶解；



5. 静置5分钟；



6. 比色得结果。

【比色说明】

左手拿比色卡，右手拿比色管，比色管置于比色卡前1cm，找到最接近的色柱，可得检测结果。

【注意事项】

1、加入3ml水样后，再加入2滴铝B和铝C后摇匀，这时有些许试剂未溶解属正常现象可持续晃动，使其溶解。
2、粉末溶解完全后务必静置5分钟后进行比色。